Приложение к распоряжению № 353 от «25»апреля 2025 г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Дата введения «25» апреля 2025 г.

Инструкция ДВГУПС И 073

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С 3D-ПРИНТЕРОМ

Лист внесения изменений в инструкцию

Nº	Основание для	Должность и подпись лица,	Дата рассылки
пп	изменения	внесшего изменения	пользователям
	(дата, № приказа)		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Предисловие

1	РАЗРАБОТАНА	Кафедра «Техносферная безопасность»	
2	УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ	Приказом ректора от 25.04.2025 №353	
3	ВВЕДЕНА	Введена впервые	
4	ДАТА РАССЫЛКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ	25.04.2025	

Ответственность за разработку и эффективное использование данной Инструкции

1	За утверждение и введение в действие	Кафедра «Техносферная безопасность»	
2	За соблюдение сроков согласования	Должностные лица, входящие в перечень на листе согласования	
3	За предоставление инструкции пользователям	Кафедра «Техносферная безопасность»	
4	За актуализацию инструкции и за внесение изменений	Кафедра «Техносферная безопасность»	
5	За соблюдение требований инструкции	Все работники Университета (несоблюдение стандартов работником Университета или обучающимся в университете является нарушением должностных обязанностей (договора) и влечет за собой наказание вплоть до увольнения (отчисления) из Университета)	

Настоящая инструкция не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официального издания без разрешения Университета.

двгупс	Инструкция И 073. Инструкция ДВГУПС по охране труда при	стр.2 из 7
ды ж	работе с 3D-принтером <i>(Редакция 1.0)</i>	Стр.2 из т

Инструкция ДВГУПС И 073 по охране труда при работе с 3D-принтером

1. Назначение и область применения

Настоящая инструкция:

- Устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда при работе с 3D-принтером в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения».
- В соответствии с действующей законодательной базой, регламентирующей образовательную деятельность в РФ.

Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников при работе с 3D-принтером в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы и стандарты:

- Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 N 772H "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем";
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

3. Срок действия

Настоящая инструкция вводится в действие с даты утверждения и действует до даты отмены (в соответствии с п.5.5, п. 5.6, п. 5.7 СТ 00-01-18 «Управление документированной информацией. Система стандартов университета»).

4. Общие требования охраны труда при работе с 3D-принтером

- 4.1. К самостоятельной работе с 3D-принтером допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию при работе на 3D-принтере.
- 4.2. Во время работы на 3D-принтере на человека влияют следующие опасные и вредные факторы:
 - испарения пластика;
 - температура;
 - шум
- 4.3. При работе на 3D-принтере не допускается расположение рабочего места в помещениях без наличия естественной или искусственной вентиляции.
- 4.4. Для защиты пластика на катушке от прямых солнечных лучей должны предусматриваться солнцезащитные устройства (шторы, пленка с металлизированным покрытием, регулируемые жалюзи с вертикальными панелями и др.)
- 4.5. В помещении кабинета и на рабочем месте необходимо поддерживать чистоту и порядок, не загромождать его посторонними предметами, проводить систематическое проветривание.
- 4.6. Обо всех выявленных во время работы неисправностях оборудования необходимо доложить руководителю, в случае поломки необходимо остановить работу

двгупс	Инструкция И 073. Инструкция ДВГУПС по охране труда при	стр.3 из 7
ды ж	работе с 3D-принтером <i>(Редакция 1.0)</i>	Стр.5 из 7

до устранения аварийных обстоятельств. При обнаружении возможной опасности предупредить окружающих и немедленно сообщить организатору.

5. Требования охраны труда перед началом работы с 3D-принтером

- 5.1. Осмотреть 3D-принтер и убедиться в исправности оборудования.
- 5.2. Проверить наличие и надёжность электропроводки, состояние электрического шнура и вилки, защитного заземления оборудования.
- 5.3. Проверить исправность выключателей и других органов управления 3Dпринтером.
- 5.4. В случае обнаружения любых неисправностей к работе не приступать. 5.5. Сообщить об этом организатору, и только после устранения неполадок и особого разрешения приступить к работе.
 - 5.6. Тщательно проветрить помещение с 3D-принтером.

6. Требования охраны труда во время работы с 3D-принтером

- 6.1. Включать и выключать 3D-принтер следует только выключателями, запрещается проводить отключение вытаскиванием вилки из розетки.
- 6.2. Запрещается снимать защитные устройства с оборудования и работать без них, а также прикасаться к нагретому экструдеру и столику.
- 6.3. Не допускать к 3D-принтеру посторонних лиц, которые не участвуют в работе.
 - 6.4. Запрещается перемещать и переносить 3D-принтер во время печати.
- 6.5. Запрещается во время работы 3D-принтера пить рядом какие-либо напитки, принимать пищу.
- 6.6. Запрещается любое физическое вмешательство во время работы 3Dпринтера, за исключением экстренной остановки печати или аварийного выключения.
 - 6.7. Запрещается оставлять включенное оборудование без присмотра.
 - 6.8. Запрещается класть предметы на 3D-принтер или в его камеру.
- 6.9. Строго выполнять общие требования электробезопасности и пожарной безопасности, требования данной инструкции по охране труда при работе на 3D-принтере.
- 6.10. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно разбирать и проводить ремонт 3D-принтера. Эти работы может выполнять только специалист.

7. Требования охраны труда в аварийных ситуациях с 3D-принтером

- 7.1. При возникновении неисправности в работе 3D-принтера необходимо отключить его от электросети.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** пытаться самостоятельно устранить причину неисправности, об этом необходимо сообщить в соответствующие службы технического обслуживания.
- 7.2. В случае возгорания электропровода или других частей 3D-принтера немедленно отключить его от сети, сообщить об этом в пожарную часть по телефону 01 (112 с мобильного телефона) и сообщить организаторам. Организаторы могут принять решение приступить к тушению пожара углекислотным или порошковым огнетушителем.
- 7.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять пенные огнетушители для тушения электропроводок и оборудования под напряжением, так как пена хороший проводник электрического тока.

	ДВГУПС	Инструкция И 073. Инструкция ДВГУПС по охране труда при	стр.4 из 7
	ды ж	работе с 3D-принтером (<i>Редакция 1.0</i>)	Стр.4 из т
L			

7.4. В случае поражения работника электрическим током оказать первую помощь пострадавшему, обратиться в медпункт или вызвать врача.

8. Требования охраны труда по окончании работы с 3D-принтером

- 8.1. Отключить 3D-принтер от электросети его штатным выключателем, а потом вытащить штепсельную вилку из розетки.
- 8.2. Снять и протереть остывший до комнатной температуры столик 3Dпринтера чистой влажной тканью, либо промыть проточной водой и вытереть насухо. Установить столик обратно.
- 8.3. Убрать рабочее место. Обрезки пластика и брак убрать в отдельный пакет для переработки.
 - 8.4. Тщательно проветрить помещение.

9. Порядок хранения документа

- 9.1. В соответствии с организацией хранения документов («Инструкция по делопроизводству»), дела постоянного срока хранения хранятся в архиве Университета;
- 9.2. Ответственность за сохранность оригинала документов несут ОДО и Архив Университета;
- 9.3. Электронная версия отмененного или подвергнутого редакции документа, помещается в архивную базу хранения УСК;
- 9.4. Все копии документов ССТУ носят информативный характер. Пользователи, прежде чем воспользоваться печатными версиями стандартов, положений и т.д., обязаны уточнить степень их актуальности сравнив с учетным экземпляром, расположенным на сайте «standart»;
- 9.5. Для идентификации устаревших (утративших силу) документов ССТУ, оставленных для сохранения информации или справочных целей, производится запись на титульном листе, исключающая их использование в качестве действующих документов.

Лист согласования документа ССТУ №И 073

Документ разработан:

Подразделение и должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Служба Охраны труда и окружающей среды, Руководитель службы охраны труда, 407-623	Возный Владимир Анатольевич	Верно	

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель службы охраны труда

И.о. заведующего кафедрой техносферная безопасность

Начальник управления делами и кадровой политики

начальник УПРиВА

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

В.А. Возный 22 апреля 2025

MX Ахтямов 22 апреля 2025

Г.В. Хван 22 апреля 2025

Е.А. Панкратьева 22 апреля 2025

И.О. Третьяков 24 апреля 2025

стр.6 из 7

Лист ознакомления с настоящим документом

Nº	ФИО, должность	Дата	Подпись
п/п			
		l	

ПВ	ГУПС	Инструкция И 073. Инструкция ДВГУПС по охране труда при	стр.7 из 7
ДВ	1 7110	работе с 3D-принтером <i>(Редакция 1.0)</i>	Стр. г из г