Приложение к распоряжению №340 от «21» апреля 2025 г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Дата введения «21» апреля 2025 г.

Инструкция ДВГУПС И 072

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

Лист внесения изменений в инструкцию

Nº	Основание для	Должность и подпись лица,	Дата рассылки
пп	изменения	внесшего изменения	пользователям
	(дата, № приказа)		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Предисловие

1	РАЗРАБОТАНА	Эксплуатационное управление
2	УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ	Приказом ректора от 21.04.2025 №340
3	ВВЕДЕНА	Введена впервые
4	ДАТА РАССЫЛКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ	21.04.2025

Ответственность за разработку и эффективное использование данной Инструкции

1	За утверждение и введение в действие	Эксплуатационное управление
2	За соблюдение сроков согласования	Должностные лица, входящие в перечень на листе согласования
3	За предоставление инструкции пользователям	Эксплуатационное управление
4	За актуализацию инструкции и за внесение изменений	Эксплуатационное управление
5	За соблюдение требований инструкции	Эксплуатационное управление

Настоящая инструкция не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официального издания без разрешения Университета.

двгупс	Инструкция И 072. По охране труда для рабочего по	стр.2 из 20
дылпо	комплексному обслуживанию и ремонту зданий (редакция 1.0)	C1p.2 vi3 20

Инструкция ДВГУПС И 072 по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

1. Назначение и область применения

Настоящая инструкция:

- разработана на основании требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области охраны труда с учетом приказа Минтруда России от 29.10.2021 N 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем", "Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве", утвержденных приказом Минтруда России от 29.10.2020 N 758н, и предназначена для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий при выполнении им работ согласно профессии и квалификации.

Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех сотрудников (работников) по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы и стандарты:

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем";
- "Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве", утвержденные приказом Минтруда России от 29.10.2020 N 758н;
- "Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями", утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н.

3. Срок действия

Настоящая инструкция вводится в действие с даты утверждения и действует до даты отмены (в соответствии с п.5.5, п. 5.6, п. 5.7 СТ 00-01-18 «Управление документированной информацией. Система стандартов университета»).

4. Общие требования охраны труда

- 4.1. К самостоятельным работам в должности рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (далее работника) допускаются лица, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую занимаемой должности, и:
- не имеющие противопоказаний к работе по состоянию здоровья по результатам обязательных предварительного (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследования), в установленном порядке;
- прошедшие теоретическое и практическое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим,

двгупс	Инструкция	И	072.	По	охране	труда	для	рабочего	ПО	стр.3 из 20
дылпо	комплексно	му	обслуж	ивані	ию и рем	онту зда	аний (редакция 1	.0)	стр.5 из 20

обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (далее - CИЗ);

- прошедшие вводный инструктаж, инструктаж по охране труда на рабочем месте, стажировку. Продолжительность стажировки на рабочем месте составляет не менее 2 смен;
 - прошедшие инструктаж по пожарной безопасности;
- имеющие группу допуска по электробезопасности, соответствующую характеру выполняемой работы;
- прошедшие ознакомление работодателем (или уполномоченным им лицом) с должностными обязанностями, с требованиями инструкций по охране труда (с визуализацией (при необходимости) опасных зон (участков) оборудования), перечнем выдаваемых на рабочем месте средств индивидуальной защиты, требованиями правил (стандартов) по охране труда и другими локальными нормативными актами охраны труда, действующими в организации. Указанное ознакомление осуществляется с проставлением подписи работника, в том числе, с выдачей на руки указанных нормативных актов для изучения при проведении инструктажа по охране труда на рабочем месте.
 - 4.2. Работник должен проходить:
 - проверку знаний требований охраны труда не реже одного раза в год;
- проверку знаний по электробезопасности в соответствии с присвоенной группой по электробезопасности;
- периодические медицинские осмотры и психиатрическое освидетельствование в соответствии с законодательством РФ.
 - 4.3. Каждый работник обязан соблюдать:
- действующие в организации Правила внутреннего трудового распорядка, которыми предусматриваются время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени, трудовую и производственную дисциплину;
- режим труда и отдыха, в том числе графики сменности, которые утверждаются непосредственным и/или вышестоящим руководителем (при необходимости);
- требования настоящей инструкции, должностных и производственных инструкций, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
- правила технической эксплуатации применяемого в работе инструмента, приспособлений, оборудования.
- 4.4. Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.
- 4.5. Работник должен использовать рабочее время исключительно для выполнения трудовых обязанностей.
- 4.6. Работнику не допускается работать в течение двух смен подряд при сменной работе.
 - 4.7. Работник обязан:
 - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; выполнять только порученную ему работу, которой обучен и по которой проинструктирован и не передавать ее другим без разрешения непосредственного руководителя;
- соблюдать правила трудовой и производственной дисциплины, производственной санитарии, правила противопожарной безопасности;

JIBI VIIC	Инструкция				-			рабочего		стр.4 из 20
дылпо	комплексно	му	обслужі	ивани	ию и ремо	онту зда	аний (редакция 1	.0)	CIP.4 VIS 20

- знать способы оказания первой помощи и оказывать ее пострадавшим при несчастных случаях;
- знать местоположение средств оказания первой помощи пострадавшим, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;
- использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомить об этом непосредственного руководителя;
- применять в процессе своей работы оборудование, инструменты и средства малой механизации по назначению, в соответствии с инструкциями организаций-изготовителей;
- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать присутствие на рабочем месте лиц, не имеющих отношения к работе; быть внимательным при передвижении на территории при недостаточной видимости (туман, снегопад) и в гололед, а также зимой, когда головные уборы мешают восприятию звуковых сигналов;
- содержать рабочее место, в том числе и проходы к рабочим местам в чистоте и порядке, при обнаружении захламления рабочей зоны необходимо обеспечить ее уборку;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда, в том числе бережно относиться к имуществу работодателя и других работников.
- 4.8. В процессе выполнения работы на рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий могут оказывать неблагоприятное воздействие в основном следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:
 - движущиеся транспортные средства (например, при уборке территории);
 - аварийные конструкции зданий и помещений;
 - загазованные помещения и колодцы;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
 - недостаточная освещенность рабочей зоны;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, поверхностей технологического оборудования;
 - электромагнитные поля вблизи действующих линий электропередач;
 - повышенная или пониженная влажность воздуха;
 - повышенная или пониженная подвижность воздуха;
 - повышенный уровень статического электричества;
 - повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
 - стесненность рабочего места.
- расположение рабочего места на высоте относительно земли (например, при уборке снега с крыши);
 - физические и нервно-психические перегрузки/
- 4.9. В соответствии с Стандартом ДВГУПС СТ 01-12-20 п. 5.3 процедурой идентификации профессиональных рисков в ФГБОУВО «ДВГУПС», представляющих угрозу жизни и здоровью работников при выполнении работ в должности рабочего по комплексному обслуживанию ремонту Реестр зданий, утвержден идентифицированных профессиональных рисков, работники С которым все организации знакомятся под роспись.

л	ВГУПС	Инструкция	И	072.	По	охране	труда	для	рабочего	ПО	стр.5 из 20
^	DI 7110	комплексно	му	обслуж	кивани	ию и рем	онту зда	аний (редакция 1	.0)	Стр.5 из 20

- 4.10. Работник обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами согласно специфике деятельности организации и Нормам бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты, утвержденными руководителем ФГБОУВО «ДВГУПС».
- 4.11. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий извещает своего непосредственного руководителя любым доступным способом о каждой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на рабочем месте, об ухудшении состояния своего здоровья, о микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ.
- 4.12. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий обязан правильно использовать оборудование, инструмент, приспособления, материалы, применять технологию, следить за исправностью используемых оборудования, инструмента, приспособлений в пределах выполнения своей трудовой функции; использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий незамедлительно извещает своего непосредственного руководителя о выявленных неисправностях, используемых оборудования, инструмента, приспособлений, нарушениях применяемой технологии, несоответствии используемых материалов, приостанавливая работу до их устранения.

- 4.13. Работы должны проводиться в соответствии с технической документацией организации разработчика технологического процесса.
- 4.14. Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве во время работы не допускается.
- 4.15. Работник должен соблюдать правила личной гигиены и производственной санитарии: иметь опрятный внешний вид, регулярно принимать душ и мыть голову, следить за чистотой рук, своевременно сдавать в стирку загрязненную специальную одежду, перед едой снимать специальную одежду, мыть руки теплой водой с мылом, не употреблять для питья сырую воду.
- 4.16. Принимать пищу следует только в столовых, буфетах или специально оборудованных для этого комнатах. Для питья использовать воду из специально предназначенных для этой цели устройств (кулеры, питьевые баки, и т.п.).
- 4.17. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.
- 4.18. В шкафах для специальной одежды не допускается хранение химических веществ, загрязненных инструментов и материалов.
- 4.19. Не допускается появление на работе работников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических средств в рабочее время или по месту работы, а также курение в неустановленных местах.
- 4.20. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии законодательством РФ и с Правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
- 4.21. Контроль за выполнением изложенных в настоящей инструкции требований работником осуществляет непосредственный руководитель.

двгупс	Инструкция	И	072.	По	охране	труда	для	рабочего	ПО	стр.6 из 20
дылпо	комплексно	му	обслуж	ивані	ию и рем	онту зда	аний (редакция 1	.0)	стр.о из 20

5. Требования охраны труда перед началом работы

- 5.1.1. Подготовить рабочее место для безопасной работы:
- произвести его осмотр, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы;
- проверить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям охраны труда;
 - проверить достаточность освещения рабочей зоны;
- проверить состояние рабочей площадки (отсутствие выбоин, неровностей, пролитых жидкостей и др.);
 - проверить наличие противопожарных средств, аптечки;
 - установить последовательность выполнения операций.
- 5.1.2. Прежде чем приступать к работе по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, следует осмотреть место предстоящей работы и привести его в порядок; если оно загромождено ненужными предметами, мешающими в работе, необходимо убрать все лишнее, не используемое в работе.
- 5.1.3. Если в зоне уборки имеются электрические провода, то перед началом работ необходимо убедиться в том, что они обесточены.
- 5.1.4. Допуск работников на крыши зданий разрешается руководителем работ после осмотра стропил, обрешетки (опалубки), парапета и установления их исправности и прочности, а также мест надежного закрепления средств индивидуальной защиты от падения с высоты.
- 5.1.5. Работающие на крышах зданий с уклоном более 20° или на мокрых крышах (независимо от уклона) должны быть обеспечены переносными стремянками (трапами) с поперечными планками, которые во время работы следует закреплять за конек крыши крюками.
- 5.1.6. Закреплять средства индивидуальной защиты от падения с высоты следует за конструктивные элементы здания. Руководитель работ должен проверять и контролировать качество закрепления работниками средств индивидуальной защиты от падения с высоты.
- 5.1.7. Закреплять средства индивидуальной защиты от падения с высоты за оголовки дымовых труб запрещается.
- 5.1.8. При размещении на время производства работ на крыше здания материала и инструмента должны быть приняты меры, исключающие их падение, скольжение по скату крыши или сдувание ветром.
- 5.1.9. До начала работ по очистке дымоходов и газоходов руководитель работ должен осмотреть все места производства работ, а также подходы к отопительным приборам и дымовым трубам на крышах и чердаках здания (лестницы, проходные доски и трапы, слуховые окна, люки).

При неисправных подходах производство работ по прочистке дымоходов и газоходов разрешается после устранения выявленных неисправностей.

- 5.1.10. Перед началом работ в подвалах и технических подпольях необходимо убедиться в отсутствии загазованности помещений.
- 5.1.11. В помещениях, предназначенных для проведения ремонтных и других работ, связанных с возможным выделением вредных веществ, постоянно должна действовать приточно-вытяжная и вытяжная вентиляция с расчетным воздухообменом.
- 5.2.1. Порядок осмотра работником и подготовки к работе средств индивидуальной защиты до использования:

двгупс	Инструкция	И	072.	По	охране	труда	для	рабочего	ПО	стр.7 из 20
ды ж	комплексно	му	обслуж	ивані	ию и ремо	онту зда	аний (редакция 1	.0)	Стр.7 из 20

- 5.2.2. Перед началом работы следует провести осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.
- 5.2.3. До начала работы необходимо надеть предусмотренную соответствующими нормами специальную одежду и специальную обувь. Спецодежда должна быть застегнута. Не закалывать спецодежду булавками, иголками, не держать в карманах спецодежды острые, бьющиеся предметы.
- 5.2.4. Не допускается пользоваться защитными средствами, срок годности которых истек.
- 5.2.5. Работник обязан правильно применять СИЗ, поддерживать в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.
- 5.3.1. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков):
- 5.3.2. Проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом, расходными материалами.
- 5.3.3. Перед началом работы работник должен осмотреть инструмент, вспомогательное оборудование, которые будут использоваться в работе, и убедиться в их исправности.
- 5.3.4. Подготавливаемый для выполнения работ инструмент должен соответствовать требованиям "Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями", утвержденных приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н.
- 5.4.4. Рабочий инвентарь, инструмент, приспособления и вспомогательные материалы следует расположить в удобном для использования порядке.
- 5.4.5. Проверить работу местной вытяжной вентиляции, воздушного душирования, местного освещения.
- 5.4.6. Проверить наличие предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).
- 5.4.7. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

6. Требования охраны труда во время работы

6.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, приспособлений и инструментов:

- 6.1.1. Все производственные процессы необходимо осуществлять в соответствии с технологическими регламентами (технологическими инструкциями).
- 6.1.2. Эксплуатацию оборудования, инструмента, приспособлений осуществлять в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией организаций-изготовителей.
- 6.1.3. Применять необходимые для безопасной работы исправные оборудование, инвентарь, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

двгупс	Инструкция	И	072.	По	охране	труда	для	рабочего	ПО	стр.8 из 20
ды ж	комплексно	му	обслуж	ивані	ию и ремо	онту зда	аний (редакция 1	.0)	стр.о из 20

- 6.1.4. Следить за состоянием оборудования, инструмента, приспособлений; периодически проводить их визуальный осмотр с целью выявления повреждений, дефектов, неисправностей.
- 6.1.5. При производстве работ по уборке и содержанию придомовой территории не должны создаваться помехи движению транспорта. При этом запрещается стоять впереди или сзади буксующего транспортного средства.
- 6.1.6. При уборке мусора, отходов, осколков стекла необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты рук. При этом мусор в ведрах и других емкостях не следует уплотнять.
- 6.1.7. Не допускается оставлять мусор на проезжей части дорог и пешеходных тротуарах.
- 6.1.8. При уборке придомовой территории запрещается прикасаться руками или уборочным инвентарем к токоведущим частям установленного на территории оборудования и оборванным электропроводам.
- 6.1.9. При обнаружении оборванного и лежащего на земле электропровода действующей линии электропередачи необходимо немедленно известить об этом руководителя работ.
- 6.1.10. Запрещается приближаться к лежащему на земле электропроводу на расстояние менее 8 м.
 - 6.1.11. Запрещается сметать мусор в люки, проемы, каналы и колодцы.
- 6.1.12. При производстве работ по уборке снега или льда на тротуарах необходимо быть внимательным и соблюдать осторожность, не допуская травмирования пешеходов рабочим инструментом.
- 6.1.13. Работники, занятые на уборке, должны надевать поверх одежды сигнальные жилеты со световозвращающими элементами (полосами).
- 6.1.14. При поливке территории дворов и тротуаров необходимо принимать меры, исключающие попадание воды на электрооборудование и электропровода.
- 6.1.15. При работе на крыше здания запрещается касаться электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам и других электрических установок.
- 6.1.16. При очистке крыш зданий от снега и льда должны быть приняты следующие меры безопасности:
- тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть на ширину возможного падения снега и льда ограждается с трех сторон инвентарными решетками (щитами), сигнальной лентой или веревкой с красными флажками, подвешиваемой на специальных стойках;
- на тротуаре для предупреждения людей об опасности должен быть выставлен дежурный со свистком в сигнальном жилете и защитной каске;
- дверные проемы, выходящие в сторону очищаемого от снега ската крыши, запираются или внутри лестничных клеток, арок, ворот выставляются дежурные для предупреждения людей об опасности.
- 6.1.17. Снятие ледяных сосулек с краев крыши здания и у водосточных труб должно производиться специальным приспособлением (крючком). Свешиваться с крыши при выполнении этой работы запрещается.
- 6.1.18. Очистку крыши здания от снега следует производить только деревянными лопатами, начиная от конька к карнизу, равномерно, не допуская перегрузки снегом отдельных ее участков.
- 6.1.19. Запрещается сбрасывать снег на электрические и телефонные провода, оттяжки троллейбусных проводов.
- 6.1.20. В случае выявления аварийного состояния балконов, лоджий, эркеров, козырьков и других выступающих элементов фасада здания, следует немедленно

двгупс		•			стр.9 из 20
дылпо	комплексному обслуж	:иванию и ремон	іту зданий (р€	едакция 1.0)	C1p.9 vi3 20

установить временные крепления, оградить участок под аварийной конструкцией и запретить выход на балконы, лоджии, эркеры, козырьки.

- 6.1.21. При обследовании состояния облицовки или штукатурки фасада здания простукиванием проход на тротуаре должен быть огражден. При проведении обследования необходимо использовать средства индивидуальной защиты глаз, средства индивидуальной защиты от падения с высоты и защитные каски.
- 6.1.22. Облицовочные плитки и архитектурные детали с дефектами, которые могут привести к их падению, необходимо немедленно снять и, если возможно, снова установить, применяя цементный раствор, анкеры и другие способы крепления. При этом штукатурку следует отбить и обнаженные участки фасада заново оштукатурить.
 - 6.1.23. Запрещается:
- применять приставные лестницы для производства работ по ремонту балконов и козырьков, смене водосточных труб, оконных отливов и покрытий выступающих на фасаде частей;
- производить работы одновременно на двух балконах, расположенных один над другим;
- оставлять незакрепленными детали водосточных труб, оконных отливов и покрытий при перерывах в работе и после прекращении работ.
- 6.1.24. При работах на фасадах в местах, расположенных над входами и проездами, последние должны быть закрыты, либо защищены надежным предохранительным настилом.
- 6.1.25. Разобранные старые водосточные трубы и покрытия по окончании работ следует убрать с проходов и проездов.
- 6.1.26. Работы на крышах зданий по прочистке дымоходов и газоходов запрещаются:
- во время грозы, дождя, снегопада, сильного тумана, при скорости ветра более 10 м/с, температуре наружного воздуха ниже -15°C, а также с наступлением темноты при недостаточной освещенности зоны производства работ;
 - при обледенении крыш, трапов и наружных лестниц.
- 6.1.27. При прочистке дымоходов и газоходов приставные лестницы должны быть закреплены.
- 6.1.28. Прочистка дымовых каналов должна производиться под наблюдением руководителя работ после предварительного вентилирования каналов при потушенных топках и после проверки отсутствия в дымовых каналах вредных газов.
- 6.1.29. При прочистке дымоходов запрещается касаться электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам и других электрических установок.
- 6.1.30. Прочистку ствола мусоропровода от засора следует осуществлять сверху опусканием на тросе специального груза через ревизию в верхней части ствола или через отверстия загрузочных клапанов после снятия их подвижных частей, а также снизу из мусороприемной камеры при помощи стального прута.
- 6.1.31. Мокрая уборка бункера и нижнего конца ствола мусоропровода должна производиться при закрытом шибере мусоропровода.
- 6.1.32. В момент наполнения мусоросборника (контейнера) его следует закрывать чехлом для предохранения камеры от засорения. На время смены сборников (контейнеров) либо их опорожнения необходимо закрывать шибер в нижней части ствола мусоропровода.
- 6.1.33. Мусоросборники (контейнеры), находящиеся в мусороприемной камере под загрузкой, должны быть установлены на тележках или иметь специальные колеса для удобного и безопасного их перемещения за пределы камеры.

двгупс	Инструкция	И	072.	По	охране	труда	для	рабочего	ПО	стр.10 из 20
дылпо	комплексно	му	обслуж	ивані	ию и рем	онту зда	аний (редакция 1	.0)	CIP. 10 113 20

- 6.1.34. Помещение мусороприемной камеры и ее оборудование, а также мусоропровод и мусоросборники (контейнеры) периодически должны подвергаться дезинфекции и дератизации.
- 6.1.35. Складирование твердых бытовых отходов, их разбор и отбор вторсырья в мусороприемных камерах запрещается.
- 6.1.36. Протирочные работы в помещениях, где имеются электрические сети или действующие электроустановки, могут производиться только после отключения электрических сетей и электроустановок либо надежного укрытия их деревянными щитами и коробками.
- 6.1.37. Протирка плафонов и другой электрической арматуры, подвешенной к потолку, должна выполняться электротехническим персоналом, имеющим группы по электробезопасности не ниже III с раздвижных лестниц-стремянок или иных средств подмащивания при отключенном электропитании.
- 6.1.38. Перед началом работ по протирке стекол в оконных рамах должна быть проверена прочность крепления стекол и оконных рам.
- 6.1.39. Перед началом работ в подвалах и технических подпольях необходимо убедиться в отсутствии загазованности помещений.
- 6.1.40. При выполнении работ по откачке воды из подвалов и технических подполий электронасосами работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты от поражения электрическим током. Корпуса электронасосов должны заземляться.
- 6.1.41. Покрытие оголовков дымовых труб и установку зонтов вентиляционных шахт необходимо вести с горизонтальных настилов, укладываемых на обрешетку. При высоте оголовков дымовых труб и вентиляционных шахт более 1,5 м их покрытие выполняется с применением средств подмащивания, надежно закрепленных с помощью расчалок. Пользоваться приставными лестницами запрещается.
- 6.1.42. Правку кромок старых листов кровельной стали, их обрезку и другие заготовительные операции надлежит выполнять на земле или на чердаке, на кровлю подавать следует подготовленный для укладки материал.
- 6.1.43. Во избежание доступа людей в зону возможного падения с кровли материала, инструментов, тары, стекания мастики и краски необходимо на земле на расстоянии не менее чем 3 м от стен здания установить ограждения, над местами прохода людей оборудовать сплошные защитные настилы в виде козырьков.
- 6.1.44. Смешивание битума с бензином должно производиться на расстоянии не менее 50 м от места разогрева битума. Разогретый битум необходимо вливать в бензин, а не наоборот. Температура битума в момент приготовления праймера не должна превышать 70°С. Перемешивание с битумом следует производить деревянной мешалкой. Не разрешается приготовлять праймер на этилированном бензине или бензоле.
- 6.1.45. В целях предупреждения ожогов для разлива горячей битумной мастики в бачки следует использовать черпак на длинной ручке. До начала работы необходимо осмотреть черпак, проверить его целостность, убедиться в прочности крепления ручки к черпаку.
- 6.1.46. Переносить бачки с разогретой массой следует двум работникам при помощи металлического стержня, имеющего посередине углубления для дужки бачка.
- 6.1.47. Для выполнения кровельных работ на плоских крышах, не имеющих постоянных ограждений, необходимо устанавливать временные переносные предохранительные сетчатые экраны высотой не менее 1,1 м.
- 6.1.48. Совмещение гидроизоляционных и огневых работ внутри помещений с применением растворителей и разбавителей запрещается.

двгупс	Инструкция	И	072.	По	охране	труда	для	рабочего	ПО	стр.11 из 20
дыли	комплексно	му	обслуж	ивані	ию и ремо	онту зда	аний (ן	редакция 1	.0)	CIP. 11 VIS 20

- 6.1.49. При выполнении соединений частей деревянных конструкций и вспомогательных устройств (лесов, настилов, подмостей, ограждений, опалубки) гвоздями выступающие концы гвоздей необходимо загибать и утапливать в древесине.
- 6.1.50. Болтовые соединения деревянных элементов затягиваются гаечными ключами. Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов, не иметь трещин и забоин, губки ключей должны быть строго параллельны и не закатаны. Раздвижные гаечные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях.

Запрещается применение подкладок при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и гайками или головками болтов. При отвертывании и завертывании гаек и болтов запрещается удлинять гаечные ключи дополнительными рычагами, вторыми ключами или трубами. Допускается удлинять рукоятки ключей дополнительными рычагами типа "звездочка".

- 6.1.51. Исправление и укрепление обшивки стен, отливов, пилястр и оконопатку стен необходимо производить с огражденных средств подмащивания.
- 6.1.52. При ремонтных работах на фасадах с применением многоярусных строительных лесов запрещается вести работы на двух и более ярусах по одной вертикали, а также выполнять какие-либо работы на земле под строительными лесами.
- 6.1.53. Перед наружными строительными лесами, с которых ведутся штукатурные и другие работы на фасадах зданий, должно быть поставлено ограждение.
- 6.1.54. Запрещается сбрасывать с настилов строительных лесов отбитую старую штукатурку, снятые покрытия выступающих частей фасада, остатки материала, строительный мусор, инструмент и приспособления.
- 6.1.55. При выполнении штукатурных работ на лестничных клетках в качестве средств подмащивания, устанавливаемых на лестничных маршах, должны применяться подмости (столики-площадки) с укороченными передними ножками. Подмости (столики-площадки) должны иметь ограждения (перила) высотой не менее 1,1 м с промежуточным элементом и бортовой доской по низу высотой не менее 0,15 м.

Запрещается использовать в качестве средств подмащивания приборы отопления, санитарно-технические устройства, мебель и какие-либо предметы.

6.1.56. Сушка штукатурки в помещениях при отсутствии центрального отопления допускается с применением нагревательных приборов заводского изготовления (воздухонагревателей, электрокалориферов, теплогенераторов).

Запрещается использовать самодельные устройства и приспособления с применением открытого огня и открытых электрических нагревательных элементов (спиралей).

- 6.1.57. При окраске внутри помещений запрещается применять свинцовые белила, в том числе в составе красок, а также бензол и этилированный бензин в качестве растворителей.
- 6.1.58. При окраске труб центрального отопления и обогревательных приборов во время их работы необходимо постоянно вентилировать помещение.
- 6.1.59. Длительное (более 3 часов) пребывание работников в закрытых свежевыкрашенных помещениях запрещается до полного высыхания красок.
- 6.1.60. Окрасочные работы в закрытых помещениях с использованием быстросохнущих лаков и красок, содержащих вредные для здоровья летучие растворители, и производимые с помощью пневматических окрасочных аппаратов, следует выполнять при постоянном вентилировании помещений и с обязательным применением средств индивидуальной защиты органов дыхания и средств индивидуальной защиты глаз.

двгупс	Инструкция	И	072.	По	охране	труда	для	рабочего	ПО	стр.12 из 20
дылпо	комплексно	му	обслуж	ивані	ию и ремо	онту зда	аний (редакция 1	.0)	CIP. 12 N3 20

- 6.1.61. Места обработки естественного облицовочного камня следует располагать на расстоянии не менее 3 м одно от другого. При меньшем расстоянии между ними должны быть установлены сплошные предохранительные щиты.
- 6.1.62. Временное освещение затемненных помещений (санузлы, лестничные клетки), в которых выполняются облицовочные работы, должно иметь напряжение не выше 50 В.
- 6.1.63. При обламывании толстых стекол в губки плоскогубцев должны закладываться прокладки (ткань, резина, картон) во избежание растрескивания стекла.
 - 6.1.64. Запрещается:
 - рубить облицовочные плитки штукатурным молотком "на весу";
 - резать стекла "на весу", на коленях или случайных предметах;
- опирать приставные лестницы на стекла и горбыльковые бруски переплетов оконных проемов.
- 6.1.65. Приготавливать антисептические и огнезащитные составы необходимо на открытых обособленных площадках или в отдельных вентилируемых помещениях.

Доступ посторонних лиц на площадки и в помещения, где приготавливаются антисептические и огнезащитные составы запрещается.

- 6.1.66. Во время производства работ по антисептированию выполнение других работ в том же или смежном помещении не разрешается.
- 6.1.67. Сухое антисептирование конструкций зданий допускается только в сухую безветренную погоду при отсутствии сквозняков.
- 6.1.68. При переноске любых грузов следует соблюдать установленные нормы перемещения (для мужчин и женщин) тяжестей вручную.
- 6.1.69. При работе с электрооборудованием, приборами, приспособлениями, инструментом соблюдать правила их эксплуатации в соответствии с инструкциями по охране труда.
- 6.1.70. При эксплуатации подвесной подъемной люльки и шарнирно-рычажной вышки соблюдать правила их эксплуатации в соответствии с инструкциями по охране труда.
- 6.1.71. При эксплуатации сетей водоснабжения и канализации, водозаборных сооружений, насосных станций, очистных сооружений водоснабжения, сооружений по очистке сточных вод, сооружений по обработке осадка сточных вод, систем обеззараживания вод, при работе в емкостных сооружениях соблюдать правила их эксплуатации в соответствии с инструкциями по охране труда.
 - 6.1.72. Соблюдать нормы перемещения тяжестей вручную.
- 6.1.73. Использовать средства индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой работой.
- 6.1.74. При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других работников.
- 6.1.75. Заметив нарушение требований охраны труда другим работником, следует предупредить его о необходимости их соблюдения.

6.2. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций:

6.2.1. При обнаружении неисправного оборудования, приспособлений, инвентаря, инструмента, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий следует сообщить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

Работать с неисправными оборудованием, инструментом и приспособлениями, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты запрещается.

П	ВГУПС	Инструкция	И	072.	По	охране	труда	для	рабочего	ПО	стр.13 из 20
"	סוולום	комплексно	му	обслуж	кивани	ию и ремо	онту зда	аний (редакция 1	.0)	CTP. 13 VI3 20

- 6.2.2. Во время работы смотреть под ноги, не наступать на кабели, пролитые жидкости, упавшие материалы, мусор и т.д. Принимать меры к их устранению.
- 6.2.3. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование, не облокачиваться на агрегаты и механизмы.
- 6.2.4. При выполнении работ рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий запрещается:
- пользоваться неисправным инструментом, приспособлениями, а также инструментом и оборудованием, обращению с которыми он не обучен;
 - производить работы без применения необходимых СИЗ;
 - производить какие-либо работы самовольно;
 - покидать рабочее место без разрешения непосредственного руководителя;
 - заниматься посторонними разговорами;
 - курить и пользоваться открытым огнем на рабочем месте;
 - хранить и принимать пищу и напитки на рабочем месте;
 - работать под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарств.

6.3. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников:

- 6.3.1. При выполнении работ работник обязан:
- работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты;
- применять СИЗ только соответствующие характеру выполняемой работы и обеспечивающие безопасность труда;
 - эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;
 - соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;
 - перед каждым применением удостовериться в исправности СИЗ;
 - информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;
- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;
- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности.
- 6.3.2. Все СИЗ должны эксплуатироваться строго в соответствии с указаниями в эксплуатационной документации, а также требованиями правил по охране труда при проведении соответствующих видов работ.

7. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

7.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие:

- возможность падения с высоты в связи с нарушением должностных, производственных и инструкций по охране труда, не применением средств индивидуальной защиты;
- возможность падения предметов с высоты по причине нахождения работника в зоне возможного падения;
- возможность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением, при выполнении работ в электроустановках или работ с применением электрифицированного инструмента без использования СИЗ и в результате нарушения инструкции по охране труда;

двгупс	Инструкция	И	072.	По	охране	труда	для	рабочего	ПО	стр.14 из 20
дыли	комплексно	МУ	обслуж	кивані	ию и рем	онту зда	аний (редакция 1	.0)	отр. 14 из 20

- опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов вследствие нарушения технологии производства работ и несоблюдении режима труда и отдыха (регламентированных перерывов);
- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре по причине нарушения требований пожарной безопасности;
- опасность, связанная с воздействием световой среды по причине недостаточной освещенности рабочей зоны;
- опасность, связанная с перемещением груза вручную, по причине несоблюдения норм переноса тяжестей;
- опасность травмирования движущимися частями оборудования при работе на оборудовании с нарушением инструкций по охране труда, инструкций по эксплуатации оборудования организации-изготовителя и не применением СИЗ;
- опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма во время работы при отсутствии или неправильном применении средств индивидуальной защиты и нарушении инструкций по охране труда.

7.2. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае:

- при любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, все самостоятельно принимаемые меры должны быть направлены, в первую очередь, на спасение жизни и сохранение здоровья людей;
- работник должен немедленно доложить непосредственному и/или вышестоящему руководителю о пожарах и загораниях, стихийных бедствиях и других чрезвычайных обстоятельствах, возникших на объекте, рабочем месте, любым доступным способом;
- после этого следует, соблюдая меры личной безопасности, принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц, оказать необходимую помощь пострадавшим, предварительно вызвав скорую медицинскую помощь;
- при несчастном случае, микроповреждениях (микротравмах) необходимо сообщить о случившемся своему непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих, а также необходимо сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

7.3. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций:

- 7.3.1. При обнаружении граждан без признаков жизни (поток воздуха возле рта и носа не определяется, отсутствуют на глаз видимые дыхательные экскурсии грудной клетки) и/или с остановкой работы сердца (отсутствие пульса на артериях шеи, зрачки расширены и не реагируют на свет, потеря сознания) необходимо осуществить вызов врачей из ближайшего медицинского учреждения либо по телефону "03" или "112".
- 7.3.2. В случае обнаружения неисправностей в электропроводке или электрооборудовании остановить работу, вызвать электромонтера. Устранять эти неисправности саму не разрешается.
- 7.3.3. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока), электродвигатель оборудования гудит, в случае появления вибраций или повышенного уровня шума, при резком нагревании и плавлении электропроводов, искрении электрооборудования, обрыве заземляющего провода, то необходимо остановить работу оборудования, доложить о случившемся непосредственному руководителю. Без указаний руководителя к работе приступать запрещено.

т дві упс	Инструкция	И	072.	По	охране	труда	для	рабочего	ПО	стр.15 из 20
дылпо	комплексно	му	обслуж	ивані	ию и ремо	онту зда	аний (р	редакция 1	.0)	CIP. 10 VIS 20

- 7.3.4. При возникновении пожара, задымления:
- немедленно сообщить по телефону "01" в пожарную охрану, оповестить работающих, организовать эвакуацию при необходимости;
- открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери;
- приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни;
 - организовать встречу пожарной команды;
 - покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

7.4. Действия работников при обнаружении подозрительных предметов или вызывающих малейшее сомнение объектов:

- 7.4.1. В целях личной безопасности все они должны в обязательном порядке рассматриваться, как взрывоопасные!
- 7.4.2. Необходимо немедленно сообщить о находке в отделение полиции. При этом сообщить: время, место, обстоятельства обнаружения предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте его обнаружения.
- 7.4.3. Способствовать оцеплению опасной зоны, недопущению в нее людей и транспорта, эвакуацию людей из помещения.
- 7.4.4. По прибытии на место обнаружения предмета сотрудников полиции действовать в соответствии с указаниями ответственного руководителя.

7.5. Действия работников по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья:

- 7.5.1. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях оказывается в соответствии с Инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве, утвержденной в установленном порядке руководителем организации.
- 7.5.2. При ранении рук, ног, туловища при наложении повязки нельзя касаться руками той ее части, которая должна быть наложена непосредственно на рану.
- 7.5.3. При химическом ожоге кислотами необходимо пораженное место промыть большим количеством проточной холодной воды в течение 15 20 мин.
- 7.5.4. При попадании брызг щелочи или паров в глаза и полость рта необходимо промыть пораженные места большим количеством воды. После обработки вызвать скорую медицинскую помощь.
- 7.5.5. При попадании вредных веществ через дыхательные пути необходимо удалить пострадавшего из зоны заражения на свежий воздух, уложить его, желательно в теплом месте, расстегнуть одежду, пояс.
- 7.5.6. При попадании вредных веществ на кожу снять зараженную одежду, тщательно обмыть загрязненные участки кожи большим количеством воды. При попадании в глаза тщательно и обильно промыть струей проточной воды.
- 7.5.7. При попадании вредных веществ в желудочно-кишечный тракт дать выпить несколько стаканов теплой воды.
- 7.5.8. При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от действия тока путем немедленного отключения электроустановки рубильником или выключателем. Если отключить электроустановку достаточно быстро нельзя, необходимо пострадавшего освободить с помощью диэлектрических перчаток или сухого деревянного предмета, при этом необходимо следить и за тем, чтобы самому не оказаться под напряжением. После освобождения пострадавшего от действия тока необходимо оценить его состояние, вызвать скорую медицинскую помощь и до прибытия врача оказывать первую помощь.

л	ВГУПС	Инструкция	И	072.	По	охране	труда	для	рабочего	ПО	стр.16 из 20
~	סוולום	комплексно	му	обслуж	кивани	ию и ремо	онту зда	аний (редакция 1	.0)	Стр. 10 из 20

- 7.5.9. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).
- 7.6. При несчастном случае, микроповреждениях (микротравмах) необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

Если несчастный случай, получение микроповреждения (микротравмы) произошли с самим работником, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

8. Требования охраны труда по окончании работы

- 8.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.
- 8.2. По окончании работы работник обязан отключить от сети (остановить) соответствующие приспособления, оборудование, инструмент и аппаратуру.
- 8.3. После окончания работ необходимо убрать мусор (отходы) в соответствующие места (контейнеры), приспособления, инструмент и аппаратуру в специально отведенные для них места.
- 8.4. Привести в порядок рабочее место, очистить проходы, эвакуационные выходы.
- 8.5. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостовериться в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное предназначенное для них место.
 - 8.6. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.
- 8.7. По завершении всех работ работник должен вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или аналогичными по действию смывающими средствами (не допускается применять для мытья не предназначенные для этого вещества), по возможности, принять душ.
 - 8.8. Надеть личную одежду.
- 8.9. По окончании работы необходимо сдать рабочие места непосредственному руководителю.
- 8.10. Обо всех недостатках, неисправностях и перебоях в работе, обнаруженных в ходе работ, известить своего непосредственного руководителя и сменщика при передаче смены (при необходимости).
 - 8.11. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.
 - 8.12. Покинуть территорию организации.

9. Порядок хранения документа

9.1. В соответствии с организацией хранения документов («Инструкция по делопроизводству»), дела постоянного срока хранения хранятся в архиве Университета;

	ДВГУПС	Инструкция	И	072.	По	охране	труда	для	рабочего	ПО	стр.17 из 20
	дылпо	комплексно	му	обслуж	кивани	ию и ремо	онту зда	аний (редакция 1	.0)	Стр. 17 из 20
L											

- 9.2. Ответственность за сохранность оригинала документов несут ОДО и Архив Университета;
- 9.3. Электронная версия отмененного или подвергнутого редакции документа, помещается в архивную базу хранения УСК;
- 9.4. Все копии документов ССТУ носят информативный характер. Пользователи, прежде чем воспользоваться печатными версиями стандартов, положений и т.д., обязаны уточнить степень их актуальности сравнив с учетным экземпляром, расположенным на сайте «standart»;
- 9.5. Для идентификации устаревших (утративших силу) документов ССТУ, оставленных для сохранения информации или справочных целей, производится запись на титульном листе, исключающая их использование в качестве действующих документов.

Лист согласования документа ССТУ №И 072

Документ разработан:

Подразделение и должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Служба Охраны труда и окружающей среды, Руководитель службы охраны труда, 407-623	Возный Владимир Анатольевич	Верно	

СОГЛАСОВАНО:

	Согласовано	И.О. Третьяков 18 апреля 2025
Начальник управления	Согласовано	И.П. Дуплихин 18 апреля 2025
начальник УПРиВА	Согласовано	Е.А. Панкратьева 18 апреля 2025
Начальник управления делами и кадровой политики	Согласовано	Г.В. Хван 18 апреля 2025
Руководитель службы охраны труда	Согласовано	В.А. Возный 18 апреля 2025

Лист ознакомления с настоящим документом

Nº ⊓/⊓	ФИО, должность	Дата	Подпись
	3		

П	ВГУПС	Инструкция	И	072.	По	охране	труда	для	рабочего по	стр.20 из 20
4	DI 7110	комплексно	му	обслуж	ивані	ию и ремо	онту зда	аний (редакция 1.0)	Стр.20 из 20