Приложение к распоряжению №341 от «21» апреля 2025 г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Дата введения «21» апреля 2025 г.

Инструкция ДВГУПС И 071

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ В ХИМИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ КАФЕДРЫ «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО, ХИМИЯ И ЭКОЛОГИЯ»

Лист внесения изменений в инструкцию

Nº ⊓⊓	Основание для изменения (дата, № приказа)	Должность и подпись лица, внесшего изменения	Дата рассылки пользователям
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Предисловие

1	РАЗРАБОТАНА	Кафедра «Нефтегазовое дело, химия и экология»
2	УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ	Приказом ректора от 21.04.2025 №341
3	ВВЕДЕНА	Введена впервые
4	ДАТА РАССЫЛКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ	21.04.2025

Ответственность за разработку и эффективное использование данной Инструкции

1	За утверждение и введение в действие	Кафедра «Нефтегазовое дело, химия и экология»
2	За соблюдение сроков согласования	Должностные лица, входящие в перечень на листе согласования
3	За предоставление инструкции пользователям	Кафедра «Нефтегазовое дело, химия и экология»
4	За актуализацию инструкции и за внесение изменений	Кафедра «Нефтегазовое дело, химия и экология»
5	За соблюдение требований инструкции	Кафедра «Нефтегазовое дело, химия и экология»

Настоящая инструкция не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официального издания без разрешения Университета.

	Инструкция И 071. По охране труда при работе в химических	
ДВГУПС	лабораториях кафедры «Нефтегазовое дело, химия и стр.2 и	13 14
	экология». (Редакция 1.0)	

Инструкция ДВГУПС И 071 по охране труда при работе в химических лабораториях кафедры «Нефтегазовое дело, химия и экология»

1. Назначение и область применения

Настоящая инструкция:

– Устанавливает требования безопасности при работе в химических лабораториях кафедры «Нефтегазовое дело, химия и экология» ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения».

Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех обучающихся и сотрудников (работников) в химических лабораториях кафедры «Нефтегазовое дело, химия и экология» ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы и стандарты:

- ГОСТ 9147—73 «Посуда лабораторная фарфоровая»;
- Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-Ф3 (последняя редакция);
- Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ (последняя редакция);
- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 (ред. от 20.12.2024) "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.06.2017 N 47008);
- Техника безопасности при работе в аналитических лабораториях (общие положения). Методические рекомендации. ПНД ф 12.13.1-03 (утв. ФГУ "Центр экологического контроля и анализа" 04.09.2003).

3. Срок действия

Настоящая инструкция вводится в действие с даты утверждения и действует до даты отмены (в соответствии с п.5.5, п. 5.6, п. 5.7 СТ 00-01-18 «Управление документированной информацией. Система стандартов университета»).

4. Общие требования безопасности

- 4.1. Настоящая инструкция предусматривает безопасную работу в химической лаборатории и является обязательной к исполнению для научных сотрудников, лаборантов, инженеров, аспирантов и студентов, а также лиц, проходящих стажировку или обучение в химических лабораториях.
- 4.2. К самостоятельной работе в лаборатории допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр и не имеющие противопоказаний к данной работе, прошедшие инструктажи по охране труда (вводный и на рабочем месте), пожаро- и электробезопасности, с оформлением в журналах соответствующей формы, изучившие настоящую инструкцию.

	Инструкция И 071. По охране труда при работе в химических	
ДВГУПС	лабораториях кафедры «Нефтегазовое дело, химия и стр.3 из 14	
	экология». (Редакция 1.0)	

- 4.3. Лица, работающие в лаборатории, обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации об охране труда, Правила внутреннего трудового распорядка;
 - соблюдать требования охраны труда, правила санитарии и гигиены;
 - соблюдать установленные для них режимы труда и отдыха;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- выполнять требования пожарной безопасности, уметь применять первичные средства пожаротушения;
- уметь оказывать первую помощь при ожогах, отравлениях, поражениях электрическим током и других травмах и действовать согласно инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях для студентов и работников ДВГУПС;
- использовать и правильно применять сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с действующими нормативами;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, о неисправностях оборудования.
- 4.4. При выполнении работ в лаборатории должно находиться не менее двух человек, при этом один из них сотрудник лаборатории. Обучающимся запрещается находиться в лаборатории в отсутствие преподавателя.
- 4.5. Количество работников и студентов, одновременно выполняющих работы в лаборатории, не должно превышать количества рабочих мест. Каждый должен работать на закреплённом за ним рабочем (учебном) месте.
- 4.6. Ответственность за соблюдение Правил и инструкций по охране труда и порядка в лаборатории во время занятий возлагается на преподавателя.
- 4.7. Во всех лабораториях должны иметься средства пожаротушения и аптечки с необходимым набором средств оказания первой доврачебной помощи, расположенные в удобном легкодоступном месте.
- 4.8. При работе в лаборатории возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов: химические и термические ожоги, порезы рук, отравление парами, поражение электрическим током и др.
- 4.9. Работа в химической лаборатории разрешается только при исправной приточно-вытяжной вентиляции, оборудованной вытяжными шкафами с хорошей тягой.
- 4.10. Количество легко воспламеняющихся и горючих жидкостей в лаборатории не должно превышать суточной потребности. Они должны храниться в металлическом ящике. На ящике должны быть соответствующие надписи, он должен стоять вдали от проходов и нагревательных приборов с удобным к нему подходом.
- 4.11. На каждом сосуде с химическим веществом должна быть наклеена этикетка с четким наименованием содержащегося в нем вещества и его характеристикой (концентрация, удельный вес, чистота и т.п.). На сосудах с ядовитыми веществами, кроме того, должна быть надпись «яд».
 - 4.12. Все ядовитые вещества необходимо хранить в металлическом сейфе.
- 4.13. Ядовитые вещества должны выдаваться для работы по письменному разрешению заведующего кафедрой. На израсходованное количество ядовитых веществ должен составляться акт.
- 4.14. Беременные и кормящие женщины к работе в химической лаборатории с опасными и вредными веществами не допускаются.

	Инструкция И 071. По охране труда при работе в химических	
ДВГУПС	лабораториях кафедры «Нефтегазовое дело, химия и	стр.4 из 14
	экология». (Редакция 1.0)	

5. Требования охраны труда перед началом работы

- 5.1. Изучить инструкции или методики по выполняемой работе, физикохимические и токсические свойства применяемых в работе химических веществ.
- 5.2. Включить приточно-вытяжную вентиляцию за 30 минут до начала работы с химическими веществами.
- 5.3. Надеть спецодежду и средства индивидуальной защиты (СИЗ), предварительно проверив их на отсутствие повреждений и загрязнений. Запрещается работать в грязной или неисправной спецодежде. Запрещается использовать средства защиты с истекшим сроком годности.
 - 5.4. Подготовить к работе приборы, оборудование, лабораторную посуду.
 - 5.5. Проверить:
- соответствие взятых реактивов веществам, указанным в методике проведения работ,
 - наличие нейтрализующих веществ,
 - стеклянную посуду на её целостность и отсутствие трещин,
- исправность и правильность сборки приборов и оборудования, применяемых в работе, на соответствие требованиям безопасности.

6. Требования охраны труда во время работы

- 6.1. Рабочее место сотрудника должно иметь достаточное освещение, быть свободным от неиспользуемых приборов, посуды, реактивов, содержаться в чистоте. Захламленность рабочего места является одной из причин возникновения аварийных ситуаций.
- 6.2. Все операции, связанные с применением, выделением или образованием ядовитых, огнеопасных или взрывоопасных веществ, должны проводиться в вытяжном шкафу с применением необходимых мер предосторожности. Во время эксперимента створки вытяжного шкафа должны быть опущены. Открывать их разрешается только во время обслуживания приборов и установок. Приподнятые створки (на высоту 20- 30 см) должны прочно укрепляться приспособлениями, исключающими их неожиданное падение.
- 6.3. При работе на вакуумных установках необходимо использовать защитную маску или защитный экран.
- 6.4. Все электроприборы, используемые в лаборатории, должны быть надежно заземлены. Электрические розетки и выключатели должны быть установлены вне вытяжных шкафов.
 - 6.5. Запрещается:
 - оставлять работающие приборы и рабочее место без присмотра,
 - концентрировать работы с пожароопасными веществами в одном месте,
- при работе с горючими веществами использовать для нагревания открытый огонь.
- вдыхать химические вещества или их растворы, пробовать на вкус, оставлять в открытых емкостях на рабочих столах,
 - нагревать жидкости в посуде, не сообщающейся с атмосферой,
- закрывать нагретый сосуд с химическим веществом притёртой пробкой до тех пор, пока он не охладится до температуры окружающей среды,
- убирать случайно пролитые легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (ЛВЖ, ГЖ) при зажжённых горелках и включенных электронагревательных приборах,

	Инструкция И 071. По охране труда при работе в химических	
двгупс	лабораториях кафедры «Нефтегазовое дело, химия и стр.5 из 14	
	экология». (Редакция 1.0)	

- хранить вместе несовместимые по свойствам вещества,
- пользоваться разбитой и треснутой химической посудой,
- присутствие в рабочей комнате посторонних людей, не имеющих отношения к проводимой работе.
- использование химических лабораторий в качестве учебных аудиторий для проведения занятий по нехимическим дисциплинам,
- курить, находиться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения,
- использовать химическую посуду для личных нужд, принимать пищу на рабочем месте, держать продукты питания в ящиках рабочих столов или в холодильнике, предназначенном для реактивов;
- 6.6. Работник лаборатории должен знать все причины возникновения аварийных ситуаций и способы их ликвидации, должен уметь оказать первую доврачебную помощь при несчастном случае.
- 6.7. Следует избегать попадания химических веществ на кожу и слизистые оболочки в ходе синтеза или при мытье использованной посуды.
- 6.8. Особо опасные газообразные или парообразные продукты реакции, если они потом не используются в работе, должны на выходе из прибора или установки улавливаться поглотителем. Выпуск их в вентиляционную систему или в сливную систему запрещается.

7. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 7.1. При выполнении работы аварийные ситуации могут возникнуть вследствие:
- отключения электроснабжения или неисправности вентиляционной системы,
- розлива или рассыпки реактива или реакционной массы из-за разрушения емкости для хранения или установки для перегонки или проведения реакции,
- выброса реакционной массы из реактора при потере контроля за протеканием реакции,
- возгорания реакционной массы или реактива, относящихся к ЛВЖ или ГЖ, при соприкосновении их паров с открытым огнем,
 - образования взрывоопасной смеси с воздухом или другими реактивами,
 - разрушение стеклянной посуды при перегонке под вакуумом.
 - 7.2. Работник должен знать:
 - пути эвакуации;
 - местонахождение запасных выходов и ключей от них;
 - расположение выключателей, рубильников, вентилей.
- 7.3. При отключении электропитания или отказе в работе вентиляционной системы в воздухе рабочей зоны может создаться опасная концентрация химических веществ. Необходимо немедленно прекратить работу, при необходимости воспользоваться противогазом, закрыть створки вытяжного шкафа и покинуть помещение. Предупредить соседей о возникшей аварийной ситуации.
- 7.4. Рассыпанное кристаллическое вещество осторожно и аккуратно, используя необходимые средства защиты, собрать в специальную посуду, загрязненное место тщательно нейтрализовать и обезвредить, только затем промыть. Непригодное к работе собранное вещество подвергнуть обезвреживанию, превратив его в безопасные продукты, нейтрализовать.
- 7.5. При розливе легко воспламеняющихся продуктов, а также при утечке горячих паров необходимо воспользоваться противогазом, выключить все источники открытого

	Инструкция И 071. По охране труда при работе в химических	
ДВГУПС	лабораториях кафедры «Нефтегазовое дело, химия и стр.6 из 14	
	экология». (Редакция 1.0)	

огня, электронагревательные приборы. Место разлива жидкости засыпать песком, загрязненный песок собрать совком. Загрязненный участок нейтрализовать и промыть водой. При ликвидации аварии необходимо действовать с учетом специфики конкретного химического вещества и других химических продуктов, находящихся в смеси с ним.

- 7.6. При отравлении парами химических веществ необходимо пострадавшего вывести или вынести на свежий воздух. В случае потери сознания с остановкой дыхания вызвать скорую помощь и начать делать искусственное дыхание.
- 7.7. При попадании вещества на кожу для предупреждения отравления необходимо с загрязненного участка тела ватным тампоном, фильтровальной бумагой или салфеткой снять прилипшее вещество, а затем промыть большим количеством дезинфицирующего раствора и водой. При попадании вещества на спецодежду, ее необходимо снять и заменить. Загрязненную спецодежду необходимо обезвредить и выстирать.
- 7.8. В случае получения при возгорании ожогов первой и второй степени (покраснение или пузыри) на раны наложить сухую антисептическую повязку. Для обезболивания применять поверх повязки сухой холод (лед, снег, холодная вода в пузырьке или полиэтиленовом мешочке). Охлаждение уменьшает отек и воспалительные процессы в обожженных тканях. При третьей степени ожога (разрушение ткани кожи) наложить антисептическую повязку. Во всех случаях необходимо обратиться к врачу или вызвать скорую медицинскую помощь.
- 7.9. При воспламенении одежды пострадавшего уложить на пол, начать гасить огонь, накрыв пострадавшего асбестовым или шерстяным одеялом или мокрым халатом. Оказать первую помощь и обратиться к врачу.
- 7.10. При возникновении возгорания, пожара выключить вытяжной шкаф, электроприборы. Начать тушить, используя первичные средства пожаротушения, если это не представляет угрозы для жизни. Средства пожаротушения использовать в зависимости от специфических свойств горящих жидкостей, обязательно применяя средства индивидуальной защиты. Сообщить руководителю, в пожарную охрану по телефону 01 (по сотовому телефону 112).
- 7.11. Извещать службу охраны труда и окружающей среды университета о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления) тел. 407-623.

8. Требования охраны труда по окончании работы

- 8.1. По окончании работы необходимо:
- убрать реактивы в специально отведённое место,
- отходы реактивов, использованные при работе, пробы, растворы, промывные воды, фильтры, бумагу убрать в специальную тару для дальнейшего обезвреживания и уничтожения, сливать химические вещества в канализацию запрещается,
- отходы реактивов необходимо подвергнуть разложению и превращению в безопасные продукты, полученные продукты нейтрализовать.
- освободившиеся после опытов приборы и посуду тщательно обезвредить, а затем вымыть,
 - привести в порядок рабочее место,

	Инструкция И 071. По охране труда при работе в химических	
ДВГУПС	лабораториях кафедры «Нефтегазовое дело, химия и стр.7 из 14	
	экология». (Редакция 1.0)	

- выключить вентиляцию (через 30 минут после окончания работ с химическими веществами),
 - закрыть створки вытяжных шкафов,
 - спецодежду и СИЗ нужно снять и поместить в предназначенное для них место,
 - вымыть руки с мылом,
- сообщить руководителю (преподавателю) об окончании работы, выявленных недостатках, неисправности оборудования, приспособлений и т.д.,
 - закрыть окна (форточки),
 - отключить электроприборы, воду, газ, свет,
 - закрыть лабораторию и сдать ключи на вахту.

9. Порядок хранения документа

- 9.1. В соответствии с организацией хранения документов («Инструкция по делопроизводству»), дела постоянного срока хранения хранятся в архиве Университета;
- 9.2. Ответственность за сохранность оригинала документов несут ОДО и Архив Университета;
- 9.3. Электронная версия отмененного или подвергнутого редакции документа, помещается в архивную базу хранения УСК;
- 9.4. Все копии документов ССТУ носят информативный характер. Пользователи, прежде чем воспользоваться печатными версиями стандартов, положений и т.д., обязаны уточнить степень их актуальности сравнив с учетным экземпляром, расположенным на сайте «standart»;
- 9.5. Для идентификации устаревших (утративших силу) документов ССТУ, оставленных для сохранения информации или справочных целей, производится запись на титульном листе, исключающая их использование в качестве действующих документов.

	Инструкция И 071. По охране труда при работе в химических	
двгупс	лабораториях кафедры «Нефтегазовое дело, химия и ст	р.8 из 14
	экология». (Редакция 1.0)	

Лист согласования документа ССТУ №И 071

Документ разработан:

Подразделение и должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Служба Охраны труда и окружающей среды, Руководитель службы охраны труда, 407-623	Возный Владимир Анатольевич	Верно	

СОГЛАСОВАНО:		
Руководитель службы охраны труда	Согласовано	В.А. Возный 10 апреля 2025
	Согласовано	И.О. Третьяков 11 апреля 2025
начальник УПРиВА	Согласовано	Е.А. Панкратьева 14 апреля 2025
Начальник управления делами и кадровой политики	Согласовано	Г.В. Хван 16 апреля 2025
И.о. заведующего кафедрой	Согласовано	С.А. Малиновская 17 апреля 2025

	Инструкция И 071. По охране труда при работе в химических	
двгупс	лабораториях кафедры «Нефтегазовое дело, химия и стр.9 из 14	
	экология». (Редакция 1.0)	

Лист ознакомления с настоящим документом

№ п/п	ФИО, должность	Дата	Подпись
-			

	Инструкция И 071. По охране труда при работе в химических					
двгупс	лабораториях кафедры «Нефтегазовое дело, химия и с	тр.10 из 14				
	экология». (Редакция 1.0)					